

6. juin 2024

Contrat de location : - toujours indiquer -

**Remplacement des détecteurs de fumée**

Chère Locataire,

la société Techem que nous avons mandatée pour le remplacement des détecteurs de fumée n'a pas pu effectuer le remplacement des détecteurs de fumée dans votre appartement malgré plusieurs offres de rendez-vous.

Ces détecteurs de fumée doivent être remplacés au plus tard après dix ans et six mois, conformément à la norme DIN 14676-1.

La société Techem vous communiquera dans les prochains jours une date pour le remplacement des détecteurs de fumée. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la date proposée, veuillez utiliser la possibilité de contact numérique (code QR) figurant dans la lettre de la société Techem pour convenir d'un rendez-vous ou contactez-la par téléphone :

**Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00**  
**Téléphone 0341 99784-688**

Des détecteurs de fumée fonctionnels vous avertissent, vous et les habitants de la maison, en cas d'incendie. Veuillez nous aider à remplacer les détecteurs de fumée. En cas d'incendie, votre vie et celle des habitants de la maison peuvent être gravement menacées par un manque de coopération !

Veuillez consulter la fiche d'information ci-jointe.

Sincères salutations

p. o.

p. o.

Doreen Schultz  
Collaboratrice de la gestion des contrats

Administrateur

Annexe

Ce courrier a été rédigé mécaniquement et, par conséquent, il n'est pas signé manuellement.

Hallesche  
Wohnungsgesellschaft  
mit beschränkter HaftungHansering 19  
06108 Halle (Saale)  
Postfach 11 01 42  
06015 Halle (Saale)Sitz der Gesellschaft:  
Halle (Saale)  
Zuständiges  
Registergericht:  
Amtsgericht Stendal  
Handelsregisternummer:  
HRB 204481  
Steuernummer:  
110/117/42787  
USt-IdNr.:  
DE160084155Vorsitzender  
des Aufsichtsrates:  
Oberbürgermeister  
Dr. Bernd Wiegand  
Geschäftsführerin:  
Simone DanzBankverbindung:  
IBAN  
DE64 5501 0400 0602 4198 62  
BIC  
AARBDE5WDOM  
Aareal Bank AGzertifiziert seit 2012  
nach audit berufundfamilie